

Se ha detectado la existencia de un dique flotante hundido en las proximidades del rompeolas que puede generar interferencias con el futuro proyecto de modernización del terminal.

Ubicación del dique flotante hundido



Ya se han realizado trabajos para desmontar y retirar parcialmente la estructura, lo que ha mitigado en parte los riesgos asociados. Sin embargo, el desmantelamiento completo y la retirada final del dique serán responsabilidad del concesionario adjudicatario en caso de que así lo requiera su propuesta técnica.